

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Karolina út 10

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:2024. szeptember
13.

Nincsenek szavak

FRISSÍTÉS: 2024.10.05.

A Bejelentő visszajelzése két képpel:

„Nemhogy vegyszerrel nem,de komolyabb gondok is lehetnek az alapnál,majd ha megsüllyedt véglegesen lehet cserélni kb. 10x költségen”


FRISSÍTÉS: 2024.09.18.

A FŐKERT válasza:

„A nem zöldterületen, hanem szilárd burkolatból növvő hajtások eltávolítása nem Társaságunk feladata. A probléma megoldása érdekében bejelentését továbbítottuk az illetékesnek.”

A lampaoszlop tovebol nő ki korben

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2024-09-16 11:06:48 2024 júniusi állapot	Felhasználói hozzászólás
2024-09-17 12:25:08 Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. A nem zöldterületen, hanem szilárd burkolatból növvő hajtások eltávolítása nem Társaságunk feladata. A probléma megoldása érdekében bejelentését továbbítottuk az illetékesnek. Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/155065/nincsenek-szavak/hivatal	BKM Budapesti Közművek
2024-10-03 14:00:03	Hivatal válasza
Üdvözlettel: [Leírás: Budapest közút] Útfenntartási Főosztály	
2024-10-03 19:54:38	Felhasználói hozzászólás
Így néz ki az oszlop töve, teljesen benőtte és szétnyomta a villanyoszlop alapzatát	
2024-10-03 19:55:11	Felhasználói hozzászólás
.	
2024-10-03 23:28:13	Felhasználói hozzászólás
Képek alapján megint nem kezelték vegyszerrel. Ugyan így vissza fog jövvőre nőni. Komolyan mondom direkt csinálják. Csak akkor nem tudom miért sírnak pénzhiányra, ha arra van pénz, hogy évente visszavágják.	
2024-10-03 23:30:51	Felhasználói hozzászólás
Nemhogy vegyszerrel nem,de komolyabb gondok is lehetnek az alapnál,majd ha megsüllyedt véglegesen lehet cserélni kb 10x költségen	
2024-10-05 18:17:56	Felhasználói hozzászólás
.	
2024-10-16 14:30:07	Hivatal válasza
Üdvözlettel: [Leírás: Budapest közút] Útfenntartási Főosztály	

2024-10-16 14:35:37

Felhasználói hozzászólás

Tehát, 2 hónap múlva meg fogják ismételni vagy megvárják, hogy tönkre tegye az oszlopot?

2025-04-25 16:00:00

Felhasználói hozzászólás

Sajnos újra kihajtott...

2025-04-25 21:32:51

Felhasználói hozzászólás

Kedves Bejelentőnk!

Köszönjük, hogy visszajeleztél, azonban az ügykezelési szabályaink értelmében a megoldott és lezárt ügyeket nem nyitjuk újra. Kérjük, a probléma jelzéséhez és megoldásához írd meg új bejelentést!

Köszönjük a megértésed!

A Járókelő csapatának nevében: Bálint