

Utca:

Budapest, XXII. kerület, Budafok-Tétény,
Háros u. 7

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. október 03.

Áll víz az útpályán, növényzet

FRISSÍTÉS: 2024.12.07.

A bejelentő visszajelzése alapján:

„A három vízmegállásos helyen úgy tűnik megszűntek a vízmegállási problémák (habár nagy eső azóta nem volt), köszönjük. A növényzet továbbra is ott van a szegélyekben, a szegélyek mellett, és továbbra is belógnak az autódútra, kerékpárdútra.”

FRISSÍTÉS: 2024.11.05.

Budapest Közút Zrt válasza:

„A vízmegállási probléma megoldása a centrum irányba kanyarodó sávban a válaszuk megküldéséig megoldásra került.

A növényzettel kapcsolatos hibák a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. – FŐKERT Kertészeti Divízió által üzemeltetett területén találhatóak, amely nem tartozik Társaságunk illetékességi körébe. A növényzettel kapcsolatos problémákat Társaságunk továbbította az illetékes felé.”

Áll víz az útpályán (nem csak eső alkalmával), a növényzet kinő az útig!

A 6-os út feletti, Vilmos utca felé vezető felüljáró csomópontjában eső esetén minden ágon áll a víz, és később sem folyik el. A melléklet képeken is látszik, hogy az eső már régen esett, az út is felszáradt, de a pocsolya még mindig megvan. Egy lapáttal egy munkaóra alatt rendet lehetne tenni!!!! Vállaljuk el társadalmi munkában, vagy elvégzi a közútkezelő az adónkból!?! A képeken a növényzet túlbujánzása is látható látható, mivel a ritkán elvégzett kaszálás már nem bír ezekkel a növényekkel. Jó lenne a növényeket a teljes belterületi szakaszokon megfelelően visszametszeni, kiirtani, a padkákat helyreállítani, csapadékvíz elvezetést működővé tenni.

A 6-os út, azaz elsőrendű főút fővárosi szakaszán eléggé alacsony szintű a csapadékvíz elvezetés, valamint a növényzet karbantartása. Gyakorlatilag a padka évi egy-két kaszálására korlátozódik. A padkák, szegélyek mentén kinövő növények háborítatlanul nőhetnek, addig, míg az elmenő teherautók hagyják, a pótkocsik tetejével, oldalával apránként végzik el a növényzet koptatását, visszametszését.

A padkák a nem eltávolított hordalék miatt felnőnek, a csapadékvíz nem tud az útburkolatról lefolyni. Fentiek a teljes szakaszra igazak, és sajnos nem csak erre a szakaszra.

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:


kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-11-05 14:30:03

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2024-12-07 14:27:26

Felhasználói hozzászólás

A három vízmegállásos helyen úgy tűnik megszűntek a vízmegállási problémák (habár nagy eső azóta nem volt), köszönjük. A növényzet továbbra is ott van a szegélyekben, a szegélyek mellett, és továbbra is belógnak az autóútra, kerékpárútra.

2025-01-21 15:00:04

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A bejelentett területen az őrszelvényezést hamarosan elvégezzük, addig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/156171/all-viz-az-utpalyan-novenyzet/hivatal>

2025-01-24 09:45:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Munkatársaink elvégezték a területen a szükséges kertészeti munkákat.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/156171/all-viz-az-utpalyan-novenyzet/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



