

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Csabai út 2

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2022. május 22.

Nem lehet közlekedni

Megint annyira belóg a bokor a járdára, hogy egyáltalán nem lehet tőle közlekedni, mert a járda felét elfoglalja.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2022-07-29 07:05:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt helyszínen a munkát elvégeztük.

Tisztelettel: BKM FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/102008/nem-lehet-kozlekedni/hivatal>