

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Kis utca

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2022. július 24.

Gusztustalan a járda

Gusztustalan a járda a Kis utcai buszmegállóban. Mindenféle ragacsos folyadék, hányadék nyomai vannak végig az egész megállóban.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2022-08-10 12:50:03

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt helyszínen a járda takarítását munkatársaink elvégezték.

Tisztelettel: BKM FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/105977/gusztustalan-a-jarda/hivatal>