

Utca:

Budapest, II. kerület, Madárbarát kert

Illetékes:II. kerület
Önkormányzata**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2022. július 26.

Betört üveg

Az Ady ligeti madárles ablaka betört. A szilánkok beborítják a padlót. Emellett a les egyik ajtaja sem működik rendesen.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2022-08-01 15:05:06

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt helyszín nem tartozik Társaságunk kezelésébe, a probléma megoldásában a kerületi önkormányzat az illetékes.

Javasoljuk, az összetört üvegű madárlessel kapcsolatban őket keresse meg!

Tisztelettel: BKM FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/106095/betort-uveg/hivatal>

2022-08-02 12:26:56

Felhasználói hozzászólás

Köszönjük szíves bejelentését, melyet rögzítettünk és továbbítottunk. A Műszaki Osztály megvizsgálja a bejelentésében foglaltakat. Ha bejelentésében park vagy zöldterület fenntartója nem a II. Kerület, a Műszaki Osztály továbbítja a bejelentésében foglaltakat az illetékes parkfenntartónak. A bejelentésben foglalt probléma érdemi megoldásáig kérjük szíves türelmét.

2022-08-05 10:15:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentésben megjelölt helyszín nem tartozik Társaságunk kezelésébe, a probléma megoldásában a kerületi önkormányzat az illetékes.

Javasoljuk, az összetört üvegű madárlessel kapcsolatban őket keresse meg!

Tisztelettel: BKM FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/106095/betort-uveg/hivatal>

2022-10-25 11:48:13

Felhasználói hozzászólás

A Műszaki osztály válasza:

A bejelentést követően a takarítás azonnal megtörtént