

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, 509. utca

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2022. október 17.

Tisztítást igénylő vizes árok

Az 509. utca-502. sor-kerékpárút-Pesti út által határolt zöldterületen lévő vízelvezető árok bemosódott. A területen zöldhulladék és némi eldobált szemét is van.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2022-10-17 15:57:32

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Bejelentő!

Az érintett területen a főváros az illetékes.

Üdvözlettel

Sajtó és Kommunikáció

Rákosmente Önkormányzata

2022-12-08 07:50:05

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink az árok takarítását elvégezték.

Tisztelettel: BKM FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/111106/tisztitast-igenylo-vizes-arok/hivatal>