

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Etele tér 3

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2023. március 19.

Sérült hintőanyag tároló

A képen látható két hintőanyag tárolóból az egyik deformálódott és a fedele is letört. A könnyű fedelet egy nagyobb szélvihar el is tudja vinni a tároló mellől.

Mivel már tavasz van, gondolom ezek a tárolók amúgy is begyűjtésre kerülnek majd, a sérült darabot célszerű lenne előbbre venni a sorban.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2023-04-18 10:00:04

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a hintőanyagtaroló ládát elszállították.

Tisztelettel: BKM FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/118961/serult-hintoanyag-tarolo/hivatal>

2023-04-18 13:04:23

Megerősítem, valóban elvitték a ládákat.

Feladó

Hivatal válasza

Felhasználói hozzászólás