

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Etele tér 3

**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**


2023. március 19.

## Sérült hintőanyag tároló

A képen látható két hintőanyag tárolóból az egyik deformálódott és a fedele is letört. A könnyű fedelet egy nagyobb szélvihar el is tudja vinni a tároló mellől.

Mivel már tavasz van, gondolom ezek a tárolók amúgy is begyűjtésre kerülnek majd, a sérült darabot célszerű lenne előbbre venni a sorban.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

**2023-04-18 10:00:04**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a hintőanyagtaroló ládát elszállították.

Tisztelettel: BKM FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/118961/serult-hintoanyag-tarolo/hivatal>

### Feladó

**Hivatal válasza**

**2023-04-18 13:04:23**

Megerősítem, valóban elvitték a ládákat.

**Felhasználói hozzászólás**