

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, 162. B ép.

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2023. szeptember  
19.

## Szétszórt sóder a kereszteződésben

Pár napja rengeteg kavics szóródott szét a kereszteződésben. Sorban dobálják fel a köveket az autók a lámpánál álló autókra és motorral is könnyedén el lehet esni rajta. Jó eséllyen a Kék-Duna építkezés a felelős érte.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2023-10-31 13:45:07**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a területet megtakarították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/130525/szetszort-soder-a-kereszteződésben/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

