

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, 162. B ép.

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2023. szeptember
19.

Szétszórt sóder a kereszteződésben

Pár napja rengeteg kavics szóródott szét a kereszteződésben. Sorban dobálják fel a köveket az autók a lámpánál álló autókra és motorral is könnyedén el lehet esni rajta. Jó eséllyen a Kék-Duna építkezés a felelős érte.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2023-10-31 13:45:07

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a területet megtakarították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió
<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/130525/szetszort-soder-a-keresztezodesben/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

