

Utca:

Budapest, XXII. kerület, Budafok-Tétény,
Nagytétény

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2023. október 20.

Leszakadt a szemetes

FRISSÍTÉS: 2023.10.23.

A Bejelentő visszajelzése új képpel:

"Visszarakták, de nem hiszem hogy ez még a végleges megoldás."

A Nagytétényi-Erdélyi sarkon levő buszmegállóban leszakadt a szemetes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2023-10-23 22:37:51

Felhasználói hozzászólás

Visszarakták, de nem hiszem hogy ez még a végleges megoldás.

2023-10-31 13:50:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink az edényt rögzítették.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/132399/leszakadt-a-szemetes/hivatal>

2024-01-30 16:13:54

Felhasználói hozzászólás

A szemetes már rögzítve van a helyén!

2024-01-30 16:43:43

Felhasználói hozzászólás

Szia!

Köszönjük a visszajelzést!

Ezzel segítitek a munkánkat, mert így nyomon tudjuk követni, hogy mi történt, még akkor is, ha az illetékes nem küld újabb állapotjelzést.

Legyen szebb, biztonságosabb és élhetőbb a város!

Ha te is így gondolsz, segítsd a munkánkat, támogasd a Járókelőt!

<https://jarokelo.hu/rolunk/tamogass>

A Járókelő csapatának nevében:

László