

**Utca:**  
G2GX+QQ Budapest, Magyarország

**Illetékes:**  
BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**  
Megoldott

**Dátum:**  
2023. október 20.

## Törött pad

A margitszigeti virágoskert nyugati oldalán pár hónapja el van törve egy pad deszkája.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2023-10-27 14:25:08**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a pad javítását beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/132427/torott-pad>

**2023-10-31 13:45:06**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a törött paddesztkát kicserélték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/132427/torott-pad/hivatal>