

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, József krt. 36

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2023. december 29.

Használhatatlan pad


FRISSÍTÉS: 2024.05.27.

Felhasználói visszajelzés:

„ Ugyanaz...”

Használhatatlan pad, javításra és festésre szorul

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2024-01-04 12:05:05 Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett padok nem zöldterületen találhatóak, így fenntartójuk nem Társaságunk. A probléma megoldása érdekében továbbítottuk bejelentését az illetékesnek. Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/135972/hasznalhatatlan-pad	Hivatal válasza
2024-02-13 08:34:00 Ki lehet az illetékes vajon?	Felhasználói hozzászólás
2024-04-14 13:31:36 Megoldásra vár	Felhasználói hozzászólás
2024-05-27 14:00:18 Ugyanaz...	Felhasználói hozzászólás
2024-07-10 15:15:09 Tisztelt Bejelentő! A bejelentett padok nem zöldterületen találhatóak, így fenntartójuk nem Társaságunk. A probléma megoldása érdekében továbbítottuk bejelentését az illetékesnek. Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/135972/hasznalhatatlan-pad/hivatal	BKM Budapesti Közművek
2024-11-10 18:22:52 Budapest Közút az illetékes. Viszont én nem találtam a helyszínen a padot, úgyhogy eltávolíthatták.	Felhasználói hozzászólás
2024-12-09 17:00:02 Üdvözlettel: [Leírás: Budapest közút] Útfenntartási Főosztály	Hivatal válasza
2025-09-16 18:49:00 Ezen a szakaszon azóta már nincsen pad	Felhasználói hozzászólás