

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor  
17-21

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. január 31.

## Takarítatlan zöldsáv

FRISSÍTÉS 2024.03.19

Bejelentő visszajelzése:

"Sajnos nincs elvégezve a takarítás. A bokros sáv még mindig szemetes. Kérem a bejelentést ismét megküldeni. A képek a Szent János Kórház megálló környezetében készültek. "

FRISSÍTÉS 2024.02.29.

BKK válasza:

A BKV Zrt. hivatalos állásfoglalásában arról tájékoztatta Társaságunkat, hogy a felújítás során történt lehatárolás értelmében a BKV Zrt. üzemeltetésébe kizárólag a peronok és a vágányzónák, azaz a belső szegélykövek közötti rész karbantartása tartozik. A vágányok melletti zöldfelületek - lehatárolási tervek szerinti - kezelője a Budapest Főváros Önkormányzata Városüzemeltetési Főosztálya, üzemeltetője pedig a BKM Nonprofit Zrt. (FŐKERT Nonprofit Zrt.).

A Nyúl utca és a Szent János Kórház közötti szakaszon a villamospálya menti bokros sáv folyton-folyvást csupa szemét. Kérem az illetékest, hogy egyszer az életben végezze el normálisan a takarítást. A nehéz megközelítés miatt részletes fotót nem tudtam készíteni.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

2024-02-29 16:10:03

### Feladó

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Ügyszám: 0038/0004030/2024

Tárgy: tájékoztatás

JAROKELO-BUDAPEST-00137634

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését. A BKV Zrt. hivatalos állásfoglalásában arról tájékoztatta Társaságunkat, hogy a felújítás során történt lehatárolás értelmében a BKV Zrt. üzemeltetésébe kizárólag a peronok és a vágányzónák, azaz a belső szegélykövek közötti rész karbantartása tartozik. A vágányok melletti zöldfelületek - lehatárolási tervek szerinti - kezelője a Budapest Főváros Önkormányzata Városüzemeltetési Főosztálya, üzemeltetője pedig a BKM Nonprofit Zrt. (FŐKERT Nonprofit Zrt.).

Javasoljuk, hogy közvetlenül a kezelőhöz vagy az üzemeltetőhöz forduljon az ügygel kapcsolatban.

Köszönjük az észrevételt. Kérjük, fogadja el a BKV Zrt. válaszát.

Budapest, 2024. február 29.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ

2024-03-08 14:00:06

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/137634/takaritatlan-zoldsav>

2024-03-19 08:22:14

Felhasználói hozzászólás

Sajnos nincs elvégezve a takarítás. A bokros sáv még mindig szemetes. Kérem a bejelentést ismét megküldeni. A képek a Szent János Korház megálló környezetében készültek.

2024-03-26 08:15:07

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a zöldsáv takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/137634/takaritatlan-zoldsav/hivatal>

