

Utca:

Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 59

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:

2024. március 17.

Zöldhulladék az Ördög-árokban

Temérdek zöldhulladékot borítottak az árokba. Legyenek szívesek összeszedni.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2024-03-18 09:39:58 Tisztelt Bejelentő! Köszönjük észrevételét. Bejelentését rögzítettük és továbbítottuk. A bejelentésben foglalt probléma érdemi megoldásáig kérjük szíves türelmét.	Felhasználói hozzászólás
2024-03-18 11:41:44 Tisztelt Admin! Az illetékes a BKM FKF Köztisztasági Divízió. https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/115952/folyamatosan-fennallo-problema Jelezzük feléjük mi is a problémát... Üdvözlettel, II. Kerület Önkormányzata	Felhasználói hozzászólás
2024-03-28 10:35:04 Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett terület nem tartozik Társaságunk kezelésébe. A probléma megoldása érdekében bejelentését továbbítottuk az illetékesnek. Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/141084/zoldhulladek-az-ordog-arokban/hivatal	Hivatal válasza
2025-03-20 09:06:02 Több mint egy éve nincs eredmény, nulla kommunikáció. Szégyen, hogy ilyen szinten semmibe veszik a bejelentéseket. Kérem, tisztítsák meg az árkot.	Felhasználói hozzászólás