

**Utca:**

Budapest, X. kerület, Kőbánya, MÁV telep 18 Budapest Közút

**Illetékes:**

**Állapot:**

Megoldatlan

**Dátum:**

2024. április 03.

# Üvegszilánkok, veszélyes korlát, kátyú

Az amúgy is veszélyes kátyúkkal teli utszakasz még veszélyesebb telis tele üvegszilánkokkal és egy baleset következtében deformálódott, a bicikli utra benyúló szalagkorláttal.

## TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



## KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2024-04-09 09:19:20**

**Felhasználói hozzászólás**

Még egy pár kép: megjelölt bicikliutra belógó szalagkorlát, üvegszilánkok mindenhol, kátyú, kátyú, kátyú.

**2024-04-10 15:00:04**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a bejelentésben szereplő terület takarítását elvégezték. A kerékpárút burkolatának felújítása nem Társaságunk feladata, ezért a probléma megoldása érdekében bejelentését továbbítottuk az illetékesnek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/142438/uevegszilankok-veszelyes-korlat-katyu/hivatal>

**2024-04-19 10:30:10**

**Hivatal válasza**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]  
Útfenntartási Főosztály