

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, MÁV telep 18 Budapest Közút

Illetékes:

Állapot:

Megoldatlan


Dátum:

2024. április 03.

Üvegszilánkok, veszélyes korlát, kátyú

Az amúgy is veszélyes kátyúkkal teli utszakasz még veszélyesebb telis tele üvegszilánkokkal és egy baleset következtében deformálódott, a bicikli utra benyúló szalagkorláttal.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.







VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-04-09 09:19:20

Felhasználói hozzászólás

Még egy pár kép: megjelölt bicikliutra belógó szalagkorlát, üvegszilánkok mindenhol, kátyú, kátyú, kátyú.

2024-04-10 15:00:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a bejelentésben szereplő terület takarítását elvégezték. A kerékpárút burkolatának felújítása nem Társaságunk feladata, ezért a probléma megoldása érdekében bejelentését továbbítottuk az illetékesnek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/142438/uevegszilankok-veszelyes-korlat-katyu/hivatal>

2024-04-19 10:30:10

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály