

**Utca:**  
Budapest, II. kerület, Széll Kálmán tér M

**Illetékes:**  
BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**  
Megoldott

**Dátum:**  
2024. április 18.

## Összehányt buszmegálló

Kérem végezzék el a Széll Kálmán téren a 22-es jelzésű autóbusz utasvárójának fertőtlenítését.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-05-02 14:55:05**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy munkatársaink a bejelentésben szereplő terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/143691/osszehanyt-buszmegallo/hivatal>