

Utca:

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,
Széchenyi rkp. 2

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. április 22.

Alkalmatlan pad

FRISSÍTÉS: 2024.06.03.

Budapest Közút válasza:

„A tárgyi meghibásodás a rakpart kavicsal borított területén található, amely nem tartozik a Társaságunk által üzemeltetett hálózathoz. A terület illetékes kezelője nyilvántartásunk szerint a BKM Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti Divíziója.”


Jelzett helyszínen lévő pad ülőfelülete hiányzik, így funkcióira alkalmatlan.

Kérjük az Illetékest, hogy javítsa a padot! A jelzett szakaszon van, az ott lévő négy padból az egyik, meg fogják találni.

Pontos helyszín:

47.50164525800941, 19.04538977926488

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2024-06-03 11:45:02	Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2024-06-05 08:15:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a pad helyreállítását beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/144106/alkalmatlan-pad/hivatal>