

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Vasút sor 35

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. április 30.

Szétesett fatámasztékok

Jelzett útszakasz mellett lévő fatámasztékok szétestek, jelenleg nincs funkciójuk ránézésre.

Kérjük az Illetékest, hogy szállítsa el a fatámasztékokat, ha már nem kellenek!

Pontos helyszín:

47.593298702431085, 19.0504424416787

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-05 09:50:11

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szétesett támrudakat elszállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/144703/szetesett-fatamasztekok/hivatal>