

Utca:

Budapest, II. kerület, Páfrány út 19

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2024. június 03.

Vihar utáni sár


FRISSÍTÉS: 2024.06.04.

II. kerület válasza:

„Budapesten közszolgáltatási szerződés keretében az FKF végzik az útburkolatok takarítását.”

Kérem, hogy a Páfrány út és a Szalonka út kereszteződésnél végezzék el a takarítást.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-06-04 10:38:06

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Admin!

Budapesten közszolgáltatási szerződés keretében az FKF végzik az útburkolatok takarítását.

Jelezzük feljűk mi is a bejelentést.

Üdvözlettel,
II. Kerület Önkormányzata

2024-06-06 14:40:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjűk megkeresését.
Tájékoztatjűk, hogy a terület takarítását elvégezték munkatársaink.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/147323/vihar-utani-sar/hivatal>