

Utca:

Budapest, I. kerület, Várkerület, Batthyány tér M+H

Illetékes:

MÁV-HÉV Zrt. (BKK) Megoldott

Állapot:

Dátum:

2024. június 04.

Rossz állapotú aluljáró

FRISSÍTÉS: 2025.01.08.

Bejelentő visszajelzése:

„Az aluljáró továbbra is graffitis és pókhálós”

FRISSÍTÉS: 2024.08.09.

FKF válasza:

„Tájékoztatjuk, hogy a képeken látható helyszínek a MÁV-HÉV területén találhatóak, így azok takarításában Társaságunk nem illetékes.”

FRISSÍTÉS: 2024.08.05.

Bejelentő visszajelzése:

„Az FKF válasza sajnos nem fedi a valóságot. Az 1. és 4. képen látható graffitik legalábbis még nem lettek eltávolítva, a 3. képen látható plafon még mindig ugyanolyan pókhálós, a 4. képen látható menhely alapítványos matrica pedig szintén nem lett eltávolítva.”

FRISSÍTÉS: 2024.07.15.

FKF válasza:

"Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a graffitiket eltávolították."

A Batthyány téri aluljáró több lejárata rongált, graffitis. A lenti részen rendkívül koszos a mennyezet. Az oszlopok és a falazat több helyen rongált, graffitis, matricás, régi, félig leszaggatott tájékoztató anyagok vannak a falon.

Kérjük az Illetékest, hogy javítsa az aluljáró hibáit!

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:


Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Pontos helyszín:

47.506367005986114, 19.03953144402191

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-07-15 15:25:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a graffitiket eltávolították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/147425/rossz-allapotu-aluljaro/hivatal>

2024-08-04 23:51:56

Felhasználói hozzászólás

Az FKF válasza sajnos nem fedi a valóságot. Az 1. és 4. képen látható graffitik legalábbis még nem lettek eltávolítva, a 3. képen látható plafon még mindig ugyanolyan pókhálós, a 4. képen látható menhely alapítványos matrica pedig szintén nem lett eltávolítva.

2024-08-09 10:00:09

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Tájékoztatjuk, hogy a képeken látható helyszínek a MÁV-HÉV területén találhatóak, így azok takarításában Társaságunk nem illetékes.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/147425/rossz-allapotu-aluljaro/hivatal>

2024-09-23 16:05:09

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Ügyszám: 0038/0037265/2024

Tárgy: tájékoztatás

JAROKELO-BUDAPEST-00147425

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amellyel kapcsolatban a MÁV-HÉV Zrt. arról tájékoztatta Társaságunkat, hogy Batthyány téri aluljáró graffitimentesítését - forrásaik függvényében - az idei év negyedik negyedévére ütemezik, addig is türelmét és megértését kéri.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2024. szeptember 23.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ

2025-01-08 18:46:16

Felhasználói hozzászólás

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Az aluljáró továbbra is graffitis és pókhálós.

2025-01-18 22:18:16

Szerintem csak 10 nap telt el, nem 90.

Felhasználói hozzászólás

2025-02-07 17:00:02

Ügyszám: 0038/0001335/2025

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Tárgy: tájékoztatás

JAROKELO-BUDAPEST-00147425

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, amellyel kapcsolatban a MÁV Személyszállítási Zrt. HÉV közszolgáltatásért felelős területe arról tájékoztatta Társaságunkat, hogy a Batthyány téri aluljárót szerződött partnercégük rendszeresen takarítja, a kritikus részeket vizes-vegyszeres technológiával is. Graffiti eltávolítást rendszeresen végeztetnek, ez legutóbb 2025. januárban történt meg. A fali kőburkolat tulajdonságából adódóan azonban bizonyos firkákat nem lehet tökéletesen, maradéktalanul eltávolítani, mert a festékanyag a mészkő pórusaiba mélyen beszívódik. Ezeket a rongálásokat csak a burkolóelemek cseréjével lehet megszüntetni teljeskörűen, de erre jelenleg Társaságunknak nincs lehetősége.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2025. február 7.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ

2025-02-15 12:32:29

Ez sajnos nincs megoldva.

Felhasználói hozzászólás