

Utca:

Budapest, IV. kerület, Újpest, Váci út 19

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott


Dátum:

2024. június 04.

Hullott gyümölcs

A 1047 Váci út és Károlyi István utca sarkánál a buszmegállóban a járdát teljes szélességében beborítja a fölötte álló fáról hulló eper. Csúszós, balesetveszélyes és erősen szennyező.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-07-03 11:35:02

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2024-07-10 15:15:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/147453/hullott-gyumolcs/hivatal>