

Utca:

Budapest, XVII. kerület, Rákosmente, Pesti út 41/A

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. június 07.

Kidőlt támasz

Kidőltek a fa támasztó rudak.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-06-10 14:50:06

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A kidőlt támrudak elszállítását beütemezzük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/147821/kidolt-tamasz/hivatal>

2024-07-22 23:50:07

Felhasználói hozzászólás

Nincs változás.

2024-09-13 10:40:07

BKM Budapesti Közművek

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
A sérült támrudat munkatársaink elszállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/147821/kidolt-tamasz/hivatal>