

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Pollack Mihály tér 2

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. június 10.

Hulladékgyűjtő ürítési probléma

Edény tele

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-07-24 15:20:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Társaságunk a Közszolgáltatási Szerződése alapján, az abban meghatározott gyakoriság szerint gondoskodik többek között a hulladékgyűjtő edények ürítéséről.

Tájékoztatjuk, hogy az előre ütemezett menetrendnek megfelelően munkatársaink a bejelentett edény ürítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/147971/hulladekgyujto-uritesi-problema/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

