

Utca:

Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros, Király u. 105

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. június 11.

Leszakadt szemetekuka

A lövölde téren le van szakadva egy szemetes kuka. Kérem az illetékes személyeket mihamarabb intézkedjenek. Köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-07-19 13:40:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett edény rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/148119/leszakadt-szemetekuka/hivatal>