

Utca:

Budapest, XV. kerület, Rákospalotai körvasút BKM Budapesti sor 98

Illetékes:

Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. június 16.

A Csömöri úti felüljáró graffiti szennyezett

A felújított felüljáró lábazati része mind Zugló, mind Palota oldalon szennyezett. Van antigraffiti bevonat a felületen, takarítsák le a firkálmányokat.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-08-06 11:40:12

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a firkákat eltávolították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/148483/a-csomori-uti-feluljaro-graffiti-szennyezett/hivatal>

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

