

**Utca:**

Budapest, XV. kerület, Rákospalotai körvasút BKM Budapesti sor 98

**Illetékes:**

Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. június 16.

## A Csömöri úti felüljáró graffiti szennyezett

A felújított felüljáró lábazati része mind Zugló, mind Palota oldalon szennyezett. Van antigraffiti bevonat a felületen, takarítsák le a firkálmányokat.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2024-08-06 11:40:12**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!  
Köszönjük megkeresését.  
Munkatársaink a firkákat eltávolították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/148483/a-csomori-uti-feluljaro-graffiti-szennyezett/hivatal>

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

