

**Utca:**

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, Nagy Fuvaros u. 2a

**Illetékes:**

BKM Budapesti Közművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**


2024. június 19.

## Szemetes buszmegálló

Szép jó reggelt kívánok!

Sajnos a II János Pál pápa téri buszmegállóban a szemetes nincs ürítve és tönkre zéve .

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-07-19 13:40:07**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett edény ürítését és rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/148705/szemetes-buszmegallo/hivatal>