

Utca:

Budapest, I. kerület, Várkerület, Clark Ádám tér

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldatlan

Dátum:


2024. június 23.

Por és kosz az Alagút bejáratának falán

A Lánchíd közelében lévő budai vár alatti Alagút falát az évek során lerakódott por és koszréteg borítja. Az épület homlokzat tisztítására többféle technológia is létezik. Például ilyen a magasnyomású vízlemosás. honlap: <https://www.lift-rent.hu/epulet-homlokzat-tisztitas>

Kérem szíveskedjenek az Alagút bejáratának megtisztításáról intézkedni. Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-06 09:35:06

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Az alagút bejelentett felületének takarításáról az őszi alagútmosás alkalmával gondoskodunk.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/149061/por-es-kosz-az-alagut-bejaratanak-falan/hivatal>