

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budaörsi út
115b

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. június 24.

Sasadi út BKK buszmegálló szemétygyűjtő edény

A Sasadi út BKK buszmegálló szemétygyűjtő edénye tele van.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2024-07-19 14:00:12

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink elvégezték a bejelentett edény ürítését.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/149149/sasadi-ut-bkk-buszmegallo-szemetgyujto-edeny/hivatal>

Feladó

BKM Budapesti Közművek