

Utca:

Budapest, I. kerület, Várkerület, Budapest

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2024. július 01.

Funkciótlan burkolatok, használhatatlan padok a Vérmezőben

A Vérmező Krisztina körút felőli oldalán húzódó járda mentén, nagyjából a Hajnóczy és a Maros utcák magassága között két helyen is funkciótlan letérkövezett felületek szomorkodnak (legalább tíz-húsz éve), a gyökerek által egyre hepehupásabbá nyomva, javaslom ezek felszedését.

A szintén errefelé álló jakobinusemlékmű körüli kópadok közül van olyan, amit már egészen megettek a bokrok, itt javaslom vagy az elérhetővé tételt, vagy a bontást.

Köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-07-10 15:40:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A lapköves burkolat elbontását egyelőre nem tervezzük, azonban a fák gyökerei miatt kimozdult lapokat az ősz folyamán felszedjük. A használhatatlan padokat használhatóvá tettük, a mellettük lévő növényzet visszavágásával.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/149773/funkciotlan-burkolatok-hasznalhatatlan-padok-a-vermez-oben/hivatal>

2025-01-13 18:23:05

Felhasználói hozzászólás

Az történet, amit a Főkert ígért: a padokat megpuccolták, a felnyomott lapokat felszedték, a többi funkciótlap maradt.