

Utca:

Budapest, IX. kerület, Ferencváros, Vámház krt. 7

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. július 06.

Törött favédő keret

Favédő keret törött.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-07-10 15:40:13

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A támrudak elbontását beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150249/torott-favedo-keret/hivatal>

2024-10-30 15:35:54

Felhasználói hozzászólás

Megoldódott

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

