

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Somogyi út
15a

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. július 08.

Csúszós ezért veszélyes is a kerékpársáv

Az Etele tértől a Somogyi út felé, illetve a Bartók Béla úton is az út menti fákról rengeteg minden lehullott rövid idő alatt. Csúszós és veszélyes lett a kerékpársáv, pedig végre frissen lett festve. Kérem a kerékpársáv takarításának mielőbbi ütemezését ezen a szakaszon! Köszönettel!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-07-10 15:15:05

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150420/csuszos-ezert-veszelyes-is-a-kerekparsav/hivatal>