

**Utca:**Budapest, XI. kerület, Újbuda, Somogyi út  
15a**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2024. július 08.

## Csúszós ezért veszélyes is a kerékpársáv

Az Etele tértől a Somogyi út felé, illetve a Bartók Béla úton is az út menti fákról rengeteg minden lehullott rövid idő alatt. Csúszós és veszélyes lett a kerékpársáv, pedig végre frissen lett festve. Kérem a kerékpársáv takarításának mielőbbi ütemezését ezen a szakaszon! Köszönettel!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-07-10 15:15:05**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150420/csuszos-ezert-veszelyes-is-a-kerekparsav/hivatal>