

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Bartók Béla út 44

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. július 10.

Favédő keret törött

Törött favédő keret

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

2024-09-13 10:40:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A sérült támrudat munkatársaink elszállították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150512/favedo-keret-torott/hivatal>