

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, Békásmegyer H

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:


2024. július 12.

Koszos mennyezet

A békásmegyeri aluljáró mennyezete gusztustalan, mindenhol lóg le róla a kosz, a porhálók. A világítótesteket úgy cserélték ki, hogy sem takarítás nem volt, sem a mennyezeti repedéseket nem javították. Érdekes...

Kérjük az Illetékest, hogy takarítsa az aluljárót!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó
2024-08-26 13:55:13 Tisztelt Bejelentő! Köszönjük megkeresését. Az aluljáró mennyezetének pókhálómentesítését kapacitás hiányában, az egyéb, prioritási sorrendben előrébb álló feladatok miatt, nem áll módunkban elvégezni. Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150695/koszor-mennyezet/hivatal	BKM Budapesti Közművek
2024-09-02 15:25:06 Tisztelt Bejelentő! Munkatársaink eltávolították a mennyezetről a pókhálókat. Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150695/koszor-mennyezet/hivatal	BKM Budapesti Közművek