

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Vadaskerti utca

**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2024. július 15.

## Villamosmegállóban letört szemetes edény

Kérem a Vadaskerti utca villamosmegállóban a kukát újra az oszlopra erősíteni szíveskedjenek. A szemetes edény ép, azt nem kell cserélni. 2 db új fém rögzítő pánt és kész. Köszönöm!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**2024-07-19 13:40:09**

**Feladó**

**BKM Budapesti Közművek**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a bejelentett edény rögzítését elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150810/villamosmegalloban-letort-szemetes-edeny/hivatal>