

**Utca:**

Budapest, XIX. kerület, Kispest, Kós Károly tér 15

**Illetékes:**

XIX. kerület  
Közpark NKft.

**Állapot:**

Megoldatlan

**Dátum:**

2024. július 16.

## Kiszáradt fa

FRISSÍTÉS: 2024.07.29.

Bejelentő visszajelzése:

„A jelzett címmel szemben is van egy kiszáradt fa!”

-----

A Kós Károly tér Pannónia út felőli oldalán áll egy kiszáradt fa, illetve mellette egy kimaratlan fatuskó.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNŔRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**2024-07-19 14:05:02**

**Feladó**

**BKM Budapesti Közművek**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett területen Társaságunk csak őrszelvénygallyazást végez a tömegközlekedési eszközök zavartalan közlekedésének biztosítása céljából. Faültetéssel, fenntartással kapcsolatban javasoljuk, forduljon a kerületi önkormányzathoz.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/150949/kiszaradt-fa/hivatal>

**2024-07-28 23:05:27**

**Felhasználói hozzászólás**

A jelzett címmel szemben is van egy kiszáradt fa!

**2024-09-03 21:36:19**

**Felhasználói hozzászólás**

A nagyobbik kiszáradt fát kivágták, viszont a fatuskók és az elszáradt facsemete még itt van.