

Utca:

Budapest, II. kerület, Csalogány u. 9

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:

2024. július 28.

Veszélyessé vált sövény

A Csalogány utca közepén húzódó sövény életveszélyessé vált, akadályozza mind a autós, mind a gyalogos forgalmat. A Csalogány és a Medve utca kereszteződésében való átkelésnél már az úttestre szükséges kilépni, hogy észrevegyük a közlekedő járművet.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-17 12:25:10

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szükséges kertészeti munkákat elvégezték a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/151734/veszelyesse-valt-soveny/hivatal>