

**Utca:**

Budapest, II. kerület, Csalogány u. 9

**Illetékes:**BKM Budapesti  
Közművek**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2024. július 28.

## Veszélyessé vált sövény

A Csalogány utca közepén húzódó sövény életveszélyessé vált, akadályozza mind a autós, mind a gyalogos forgalmat. A Csalogány és a Medve utca kereszteződésében való átkelésnél már az úttestre szükséges kilépni, hogy észrevegyük a közlekedő járművet.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-09-17 12:25:10**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szükséges kertészeti munkákat elvégezték a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/151734/veszelyesse-valt-soveny/hivatal>