

Utca:

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre, Darányi Ignác u. 2

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. július 31.

Megbillent csatornafedél

Megbillent csatornafedél -balesetveszélyes

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-08-06 11:40:09

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A tárgyban szereplő helyszíni közműtárgy fedlapja nem a távhővezeték nyomvonalán található és nem tartozik a FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió kezelésébe. Így javítását, cseréjét nem Társaságunk végzi.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/151952/megbillent-csatornafedel/hivatal>

2024-08-27 11:27:27

Felhasználói hozzászólás

Valaki csinálja

2024-11-23 16:21:35

Felhasználói hozzászólás

Kész van