

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Brassó út 158

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:2024. augusztus
01.

Utcára kiszórt kavicsok

A Brassó út - Dayka Gábor utca kereszteződésénél néhány hete nagy mennyiségű fehér kavics szóródott ki (véltetően egy járműből). Rendkívül veszélyes, mert bármikor felpattanhat az arra közlekedő autók kereke által és veszélyt jelent az ott közlekedő gyalogosok és az ott parkoló autók számára is.

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-08-09 10:00:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/152026/utcara-kiszort-kavicsok/hivatal>

2024-08-10 11:40:48

Felhasználói hozzászólás

Tisztelt Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió! Nagyon köszönöm!

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

