

Utca:

Budapest, II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 69

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. augusztus 02.

Gallyazás

Kérem végezzék el a szükséges gallyazási munkákat, mert nagyon zavaróak a fejmagasságban belógó ágak a kerékpárúton.

Előre is köszönöm a munkájukat!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-17 12:25:11

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink a szükséges kertészeti munkákat elvégezték a területen.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/152204/gallyazas/hivatal>