

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Szent László út 29

Illetékes:BKM Budapesti
Közművek**Állapot:**

Megoldott

Dátum:2024. augusztus
08.

Kihulló szemét, sokadik felvonás


A korábbi bejelentésekre adott válasz, illetve intézkedés továbbra sem jelentett tartós megoldást. Minden szemétszállítás után kupacokban áll a bomló, orrfacsaróan büdös matéria az úttesten, a mellékelt fotón látszik ahogy kb. sugárban folyik a teherautóból a lé. Fertőzésveszélyes, a galambok ebben lakmároznak, és egy melegebb napon néha hányinger kilépni a házból. Az FKF korábbi védekezése miszerint a lakók nem megfelelően használják a szemeteseket egyszerűen elfogadhatatlan, kizárt dolognak tartom hogy egy egyébként fém tömörítésére is használt berendezés pár üvegdarabtól tönkremenjen, illetve hogy a teherautó tartályának tömítettsége csakis emiatt sérüljön.

A korábbi jelzések:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/127100/uttestre-kihullo-szemet>

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/138743/kihullo-szemet-ujra>

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-08-16 13:20:04

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Munkatársaink folyamatosan ellenőrzik és javítják a célgépeket a hasonló esetek elkerülése érdekében. Reméljük, hogy a továbbiakban már nem fog hasonló jelenség kialakulni.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/152573/kihullo-szemet-sokadik-felvonas/hivatal>