

Utca:

Budapest, X. kerület, Kőbánya, Könyves
Kálmán krt. 19

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. augusztus
13.

üveg a bringaúton


FRISSÍTÉS: 2024.09.05.

Budapest Közút válasza:

„A bejelentésben jelzett szennyeződés eltakarítása nem tartozik Társaságunk feladatkörébe. Tájékoztatjuk, hogy a terület takarításával kapcsolatban burkolt felületek esetében a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. – FKF Köztisztasági Divízió az illetékes. ”

üveg a bringaúton

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-05 15:10:05

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

2024-09-11 08:15:08

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a terület takarítását elvégezték.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/152929/ueg-a-bringauton/hivatal>