

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, 11

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. augusztus 17.

Graffitis felüljáró

Jelzett helyszínen lévő felüljáró lábazata több helyen rongált, graffitis.

Kérjük az Illetékest, hogy távolítsa el a kéretlen firkaalmányokat!

Pontos helyszín:

47.540234256043455, 19.041865658186833

TÉRKÉP A HELYSZÍNŰRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-08-28 15:05:05

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Munkatársaink a firkákat eltávolították.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/153176/graffitis-feluljaro/hivatal>