

Utca:

Budapest, VIII. kerület, Józsefváros, József krt. 24

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2024. augusztus 20.

Mocsok undorító pad - a belváros szimbóluma

Azon túl, hogy szeretnénk bejelenteni ezt az undorító, szeméttel körbevett padot, engedjék meg, hogy kijelentsük, ez a pad a körút és a belváros szimbóluma.

Állandóan látni a kampányokat, amiben felhőtlen jókedvvel sétáló, boldog emberek használják a belvárost, mint fantasztikus, központi közösségi helyet. Egyfajta boldog közösségként.

Na ez az óriási idill, ez a pad meg a valóság. Ez most a körút, tönkretett üzletek, undorító mocsok és bűz, kétes alakok, közterület foglalók, szemét. Minden megy tönkre, rohad el.


Mi lesz így a körút jövője?!?!??

Kérjük az Illetékest, javítsa a padot!

Pontos helyszín:

47.49416830889595, 19.071181580642

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:


jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-08-28 15:05:07

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

FKF Köztisztasági Divíziónk munkatársai elvégezték a terület takarítását. A körúti padok azonban, mivel azok nem zöldterületen találhatóak, nem tartoznak Társaságunk FŐKERT Kertészeti Divíziójának fenntartásába. A probléma megoldása érdekében bejelentését továbbítottuk az illetékesnek.

Tisztelettel: Budapesti Közművek

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/153259/mocsok-undorito-pad-a-belvaros-szimboluma/hivatal>

2024-09-23 15:25:09

Hivatal válasza

Üdvözlettel:

[Leírás: Budapest közút]
Útfenntartási Főosztály

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.