

Utca:

Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 10a

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2024. szeptember
08.

Szomjazó facsemeték

A Hűvösvölgyi út elején két facsemete nagyon rossz állapotban van.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2024-09-17 11:30:05

BKM Budapesti Közművek

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A kis fák soron kívüli locsolását bejelentését követően elvégezték munkatársaink, egyúttal ellenőrizték állapotukat is.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/154720/szomjazo-facsemetek/hivatal>