

**Utca:**

Budapest, V. kerület, Belváros-Lipótváros,  
Jane Haining rkp. 1

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2024. szeptember  
11.

## Törött szegélykő.

Törött szegélykő. Kérem, javítsák meg.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNŔRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2024-09-17 12:25:10**

**BKM Budapesti Közművek**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

A szegély helyreállítását beütemeztük, a munkálat elvégzéséig szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel: Budapesti Közművek FŐKERT Kertészeti Divízió

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/154961/torott-szegelyko/hivatal>

**2025-06-20 20:39:40**

**Felhasználói hozzászólás**

probléma megoldva